

Uwaga !

Dotyczy instalacji klimatyzacji w sali restauracyjnej.

Nie zostały wpisane typy nastawników (pilotów) do klimatyzatorów kasetonowych.

Prosimy uwzględnić założenie pilotów przewodowych do każdej jednostki wewnętrznej i jeden wspólny – typ PAR-32MAA – razem 4 szt.

Dodatkowo prosimy o założenie w każdym klimatyzatorze kasetonowym – „czujnika 3D i-see” czyli 3 szt., który wykrywa ilość osób w strefie pracy klimatyzatora i automatycznie reaguje wydajnością i kierunkiem napływu powietrza.

Powyższe zmiany należy ująć w kosztorysie ofertowym.